

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Доменный цех/Рабочие/Араж.					
02-114: Машинист бульдозера 5 разряда	Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)	Улучшение условий труда по факторам: Шум, Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия, Химические вещества			
02-115: Машинист бульдозера 5 разряда	Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)	Улучшение условий труда по факторам: Шум, Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия, Химические вещества			
Капировочный цех/Рабочие/Механослужба/Ремонтный персонал.					
06-019: Слесарь-ремонтник 4 разряда (дневной)	Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)	Улучшение условий труда по факторам: Шум			
Капировочный цех/Руководители, специалисты и служащие/Адъютант.					
06-016: Старший мастер (дзьяостака)	Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)	Улучшение условий труда по факторам: Шум			
Крупносортный цех/Рабочие/Стан 850.					
04-054: Слесарь-ремонтник 4 разряда (сменный)	Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)	Улучшение условий труда по факторам: Шум, Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия			
Крупносортный цех/Руководители, специалисты и служащие/Адъютант.					
04-165: Мастер (по подготовке производства)	Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)	Улучшение условий труда по факторам: Шум			
Электростапельный цех/Рабочие/Механослужба (ДСП-80, УВОС, разливочный пролет, Двор изложниц)/Техническое обслуживание и ремонт спецтехники/Дежурный персонал.					
10-119: Слесарь-ремонтник 5 разряда	Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)	Улучшение условий труда по факторам: Микроклимат, Шум, Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия			

1	2	3	4	5	6
10-120: Электросварщик ручной сварки 5 разряд	Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)	Улучшение условий труда по факторам: Тяжесть трудового процесса, ультрафиолетовое излучение, шум, Аэрозоли преимущественно фиброгенного вещества			
10-121: Слесарь-ремонтник 6 разряд	Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)	Улучшение условий труда по факторам: Микроклимат, шум, Аэрозоли преимущественно фиброгенного вещества			
Электросталеплавильный цех/Рабочие/Подготовка лома (для ДСП-80).					
10-097: Шиктовщик 4 разряд	Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)	Улучшение условий труда по факторам: шум, Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия			
10-098: Шиктовщик 3 разряд	Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)	Улучшение условий труда по факторам: шум, Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия			
Электросталеплавильный цех/Рабочие/Участок ДСП-80 и УВОСУ/Участок ДСП-80.					
10-113: Оператор по обслуживанию пылегазоулавливающих установок 4 разряд	Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)	Улучшение условий труда по факторам: шум, Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия			
Электросталеплавильный цех/Рабочие/Участок ремонта сталеразливочных ковшей.					
10-164: Огнеупорщик (на горячих работах), 6 разряд	Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)	Улучшение условий труда по факторам: Микроклимат, Тяжесть трудового процесса, шум, Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия			
10-167: Огнеупорщик (на горячих работах), 5 разряд	Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)	Улучшение условий труда по факторам: Микроклимат, Тяжесть трудового процесса, шум, Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия			
Электросталеплавильный цех/Рабочие/Электроотделение.					

1	2	3	4	5	6
<p>10-203: Машинист крана металлургического производства (подготовка лома для ДСП-80, г п 16г, №3-44797) 4 разряд</p>	<p>Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендуемых мероприятий (раздел VI) труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)</p>	<p>Улучшение условий труда по факторам: Шум, Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия</p>			
Электросталеплавильный цех/Рабочие/Энергослужба/ДСП-80,УВОС, разливочный пролет, двор изложниц/Дежурный персонал.					
<p>10-137: Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряд</p>	<p>Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)</p>	<p>Улучшение условий труда по факторам: Микроклимат, Шум, Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия</p>			
<p>10-141: Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряд</p>	<p>Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендуемых мероприятий (раздел VI) труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)</p>	<p>Улучшение условий труда по факторам: Микроклимат, Шум, Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия</p>			
Электросталеплавильный цех/Рабочие/Энергослужба/ДСП-80,УВОС, разливочный пролет, двор изложниц/Дежурный персонал.					
<p>10-127: Слесарь-ремонтник 6 разряд</p>	<p>Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)</p>	<p>Улучшение условий труда по факторам: Шум, Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия</p>			
<p>10-128: Слесарь-ремонтник 5 разряд</p>	<p>Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендуемых мероприятий (раздел VI) труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)</p>	<p>Улучшение условий труда по факторам: Тяжесть трудового процесса, Ультразвуковое излучение, Шум, Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия</p>			
<p>10-130: Электросварщик ручной сварки 5 разряд</p>	<p>Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендуемых мероприятий (раздел VI) труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)</p>	<p>Улучшение условий труда по факторам: Микроклимат, Световая среда, Шум, Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия, Химические вещества</p>			
Электросталеплавильный цех/Руководители, специалисты и служащие/Участок ДСП и УВОС.					
<p>10-036: Сменный инженер</p>	<p>Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)</p>	<p>Улучшение условий труда по факторам: Микроклимат, Световая среда, Шум, Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия, Химические вещества</p>			
Энергетический цех/Рабочие/Участок водоснабжения сталеплавильного комплекса ДСП-80.					

1	2	3	4	5	6
23-118: Машинист несосных установок 3 разряд	Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)	Улучшение условий труда по факторам: шум			
Дата составления 21.03.2016					

Председатель комиссии по специальной оценке условий труда

Главный инженер

Фомин А.В.
(ФИО)

17.05.2016
(Дата)

Заместитель председателя комиссии по специальной оценке условий труда

Заместитель главного инженера по ПБ/ОТ-начальник отдела

Воронов А.В.
(ФИО)

17.05.2016
(Дата)

Член комиссии по специальной оценке условий труда

Директор по персоналу

Логинов Е.В.
(ФИО)

17.05.2016
(Дата)

Член комиссии по специальной оценке условий труда

Директор по общим вопросам

Чернецова О.В.
(ФИО)

17.05.2016
(Дата)

Член комиссии по специальной оценке условий труда

Начальник юридического отдела

Идиатуллина О.Н.
(ФИО)

17.05.2016
(Дата)

Член комиссии по специальной оценке условий труда

Начальник управления по персоналу

Варухина Е.Ю.
(ФИО)

17.05.2016
(Дата)

Член комиссии по специальной оценке условий труда

Ведущий специалист по пенсиям

Цапурина Л.И.
(ФИО)

17.05.2016
(Дата)

Член комиссии по специальной оценке условий труда

Председатель профкома

Тилькун В.Н.
(ФИО)

17.05.2016
(Дата)

Член комиссии по специальной оценке условий труда

Заместитель председателя профкома

Лапин А.В.

Эксперты организации, проводившей специальную оценку условий труда

№ в реестре экспертов 210

(подпись)

(ФИО)

(дата)

17.05.2016

(подпись)

Суслицын В.В.
(ФИО)

21.03.2016
(дата)